

## **Результаты проведения внеплановой выездной проверки в отношении котельной № 33 г. Мантурово ООО «Теплосервис»**

В соответствии с распоряжения начальника Управления Росгвардии по Костромской области от 17.09.2021г. № 59р «О проведении внеплановой выездной проверки в отношении объекта топливно – энергетического комплекса котельной № 33 г. Мантурово ООО «Теплосервис», в период с 21.09.2021 г. по 29.09.2021 г., проведена внеплановая выездная проверка объекта топливно-энергетического комплекса: котельная № 33 г. Мантурово ООО «Теплосервис», на предмет исполнения предписания № 4-2019 от 18.09.2019 г., об устранении выявленных нарушений в обеспечении безопасности объекта топливно-энергетического комплекса.

В ходе проверки установлено, что директор ООО «Теплосервис» в установленный срок не устранил нарушения, указанные в Предписании № 4-2019 от 18.09.2019 г.

По результатам внеплановой выездной проверки составлен акт проверки № 13-2021дсп от 29.09.2021 года.

По факту выявленных нарушений, в отношении должностного лица ООО «Теплосервис» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ.

Отделение ГК Управления Росгвардии  
по Костромской области